Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

Revisado:
MLLO/ 1968
25 SEPT 2014

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
Río Piedras	W. Colón Rodríguez	JUU-176 58

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
	☐6AM-2PM ☒2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓		
NIVEL DE LA GASOLINA		✓	
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS	✓		

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
✓		
✓		
	✓	
✓		
✓		
✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓		
BOCINA			✓
FRENOS	✓		
FRENO DE EMERGENCIA		✓	
GATO CONVENCIONAL			
NEUMÁTICOS		✓	
NEUMÁTICO DE REPUESTA			
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD			
SIRENA DE EMERGENCIA			✓
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		✓	
RADIO DE COMUNICACIONES	✓		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
		✓
✓		
	✓	
	✓	
		✓
	✓	
✓		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2013
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	90074
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	90819
MILLAS RECORRIDAS:	
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	
NÚMERO DE PATRULLA:	1569
ASIGNADO A:	Pol. de 14 h



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Puerta Vigia Abolladura.	5.
2. Cristal Conductor no baja	6.
3. Sirena no sirve	7.
4.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
W. Colón Rodríguez 14165	W. Colón Rodríguez 14165
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
Sgto. Pereira 5-14A	Sgto. Pereira 5-14A
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: _____
Firma

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

Revisado:
MLLO/ 1068
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
P-569	Pol. Diego L. Ramírez 1134	MU-17658
FECHA DEL INFORME	**TURNO DE TRABAJO**	
9/01/2019	☒6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:	


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓		
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓		
NIVEL DE LA GASOLINA		✓	
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			
RADIO DE COMUNICACIONES	✓		

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
AD		
✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓		
BOCINA	✓		
FRENOS	✓		
FRENO DE EMERGENCIA	✓		
GATO HIDRÁULICO			
NEUMÁTICOS	✓		
NEUMÁTICO DE REPUESTA			
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD			
SIRENA DE EMERGENCIA		✓	
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	✓		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

MARCA:	Ford.
MODELO:	Gran Victoria
AÑO:	2008
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	88363.2
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	88399.3
CANTIDAD DE MILLAS RECORRIDAS:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P 569
ASIGNADO A:	Pol. Diego L. Ramírez 1134



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. El Radio Sistema de sirena no prende.	5.
2. Se llevo a comandancia y el mecanico lo arreglo.	6.
3. Foco de esquina izquierda roto.	7.
4. Cristal frontal estrellado.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Diego L. Ramírez 1134	Pol. Diego L. Ramírez 1134
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO :

Firma Sargento

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

Revisado:
NILLO/ 1068
28 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR


UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
RP	Pol. Luis Y. Pantoja 1334	HUL765 58

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
10-Oct-2018	☐6AM-2PM ☑2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR		3/4			3/4	
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	✓			✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓			✓		
NIVEL DE LA GASOLINA		3/4				1/2
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA					✓	
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS						
RADIO DE COMUNICACIONES	✓			✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓			✓		
BOCINA	✓			✓		
FRENOS	✓			✓		
FRENO DE EMERGENCIA		✓			✓	
GATO HIDRÁULICO						
NEUMÁTICOS						
NEUMÁTICO DE REPUESTA		✓			✓	
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		✓			✓	
SIRENA DE EMERGENCIA	✓			✓		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	✓			✓		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2010
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	88405
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	88460
CANTIDAD DE MILLAS RECORRIDAS:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	Patrulla



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Falta de cauchos portes	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Luis Y. Pantoja	Pol. Luis Y. Pantoja
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
Sgto. Adorno 5-499	Sgto. Adorno 5-499
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO : _____
Firma Sargento

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

Revisado:
MLLOI 1068
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
	P.R.P.B. de Río Piedras	MU-171,58


FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
1-27-2019	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☒10PM-6AM ☐OTRO:

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	X			X		
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	X			X		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	X			X		
NIVEL DE LA GASOLINA	X			X		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	X			X		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	X			X		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			X			X
RADIO DE COMUNICACIONES	X			X		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	X			X		
BOCINA		X			X	
FRENOS	X			X		
FRENO DE EMERGENCIA	X			X		
GATO HIDRÁULICO		X			X	
NEUMÁTICOS		X			X	
NEUMÁTICO DE REPUESTA	X			X		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		X			X	
SIRENA DE EMERGENCIA	X			X		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		X			X	

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	86732
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	86793
CANTIDAD DE MILLAS RECORRIDAS:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	Río Piedras

1:45 A- Se hace constar que la unidad fue tomada por el ~~Rol Encargado Turno~~ Sargento Rol. Reynaldo Rodríguez #2034



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Rayones Lado izq.	5. Panel de Bocinas Roto
2. Llave de Pto. Encendido Intermitente	6.
3. Tapicería rota	7. Suspensión trasera izq.
4. Problemas para abrir el baúl	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO : _____

Firma Sargento

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

Revisado
MILLOC 1968
25 SEPT 2014


UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABILLA DEL VEHÍCULO
Río Piedras	Pol. Javier Ramos García 1339	MLL 17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
21- febrero - 2019	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☑OTRO: 6-2 AM

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓			✓		
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	✓			✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓			✓		
NIVEL DE LA GASOLINA			1/4	Full		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			✓			✓
RADIO DE COMUNICACIONES	✓			✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓			✓		
BOCINA	✓			✓		
FRENOS	✓			✓		
FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓		
GATO HIDRÁULICO	✓			✓		
NEUMÁTICOS	✓			✓		
NEUMÁTICO DE REPUESTA	✓			✓		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		✓			✓	
SIRENA DE EMERGENCIA	✓			✓		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	✓			✓		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2011
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	89412.1
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	89649.3
CANTIDAD DE MILLAS RECORRIDAS:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Cristal frontal estallado	5. Abolladura bumper trasero izq.
2. Luz bumper frontal izquierdo	6. Un cristal destrozado
3. Fog delantero izquierdo roto	7.
4. Luz bumper trasero derecho	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Javier Ramos García 1339	Pol. Javier Ramos García 1339
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO : _____
Firma Sargento

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

Revisado:
MLLQ/ 1068
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR


UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
P-569	Pol. Julio Defendo 1463	HU 17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
21-2-2019	☑ 6AM-2PM ☐ 2PM-10PM ☐ 10PM-6AM ☐ OTRO: _____

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓			✓		
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	✓			✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓			✓		
NIVEL DE LA GASOLINA		✓			✓	
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			✓			✓
RADIO DE COMUNICACIONES	✓			✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
EMBOS	✓			✓		
CINA	✓			✓		
NOS	✓			✓		
NO DE EMERGENCIA			✓			✓
O HIDRÁULICO						
ÁTICOS	✓			✓		
ÁTICO DE REPUESTA		✓			✓	
TOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD	✓			✓		
A DE EMERGENCIA		✓			✓	
DEL VEHICULO (TODAS)						

MARCA: Ford
MODELO: Crown Victoria
AÑO:
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO: 89587.2
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO: 896125
TOTAL DE MILLAS RECORRIDAS:
NÚMERO DE PATRULLA: P-569
PRECINTO: Río Piedras



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
Abultero en Puerta	5.
	6.
	7.
	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Del 1463	Pol. Del 1403
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBE LA PATRULLA
PRÓXIMO TURNO : _____
Firma Sargento

☐ 6AM-2PM ☐ 2PM-10PM ☐ 10PM-6AM ☐ OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

Revisado:
MLLOV 1068
28 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABILLA DEL VEHÍCULO
Rio Piedras	Pol. Phillip Alonso Hdez 2067	NU-17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
21-feb-2019	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☒10PM-6AM ☐OTRO:


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	/		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	/		
NIVEL DE LA GASOLINA	/		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	/		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	/		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS		/	

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
/		
/		
/		
/		
/		
/		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	/		
BOCINA	/		
FRENOS	X		
FRENO DE EMERGENCIA		/	
GATO CONVENCIONAL		/	
NEUMÁTICOS	/		
NEUMÁTICO DE REPUESTA	/		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		/	
SIRENA DE EMERGENCIA	X		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		X	
RADIO DE COMUNICACIONES	X		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
/		
/		
/		
	/	
	/	
/		
X		
	X	
X		
	X	
/		

MARCA:	Ford
MODELO:	econoline 9
AÑO:	/
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	89649.3
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	89677.8
MILLAS RECORRIDAS:	/
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	/
NÚMERO DE PATRULLA:	P.569
ASIGNADO A:	Cuerpo R.P.



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Rayazos	5. Foco derecho frontal estillado
2. Abolladura	6. Luz foco frontal derecho rajado
3. Foco de nitro no tiene	7. Protel frontal estillado
4. Roto.	8. No tiene P.A.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Alonso #2067	Pol. Alonso #2067
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
[signature]	[signature]
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: /
Firma

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:

Cristal frontal conductor no hay.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

Revisado
MLLCI/1068
28 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABILLA DEL VEHICULO
Rio Piedras	Pol. Emilio Rosario #1372	HU 12658
FECHA DEL INFORME	**TURNO DE TRABAJO**	
22-02-2019	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☑10PM-6AM ☐OTRO:	

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓			✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓			✓		
NIVEL DE LA GASOLINA	✓			3/4		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS	✓			✓		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓			✓		
BOCINA	✓			✓		
FRENOS	✓			✓		
FRENO DE EMERGENCIA	✓					✓
GATO CONVENCIONAL	✓			✓		
NEUMATICOS	✓			✓		
NEUMÁTICO DE REPUESTA	✓				✓	
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		✓		✓		
SIRENA DE EMERGENCIA	✓			✓		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	✓			✓		
RADIO DE COMUNICACIONES	✓			✓		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2011
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	81736.5
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	89757.8
MILLAS RECORRIDAS:	~~8975~~ 21
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	Pol.



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Raspazo en el bumper trasero	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. [illegible] #1372	Pol. [illegible] #1372
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
Sgto. [illegible] #5-358	Sgt. [illegible] #5-358
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: _____ Firma

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

Revisado:
MLLCV 1068
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
Rio Piedras	Pol. Javier Rivera Garcia 1359	MLL-17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
23-febrero-2019	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☒10PM-6AM ☐OTRO:


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓		
NIVEL DE LA GASOLINA	✓		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			✓

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
✓		
✓		
✓	1/2	
✓		
✓		
		✓

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	✓		
BOCINA	✓		
FRENOS	✓		
FRENO DE EMERGENCIA	✓		
GATO CONVENCIONAL	✓		
NEUMÁTICOS	✓		
NEUMÁTICO DE REPUESTA	✓		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		✓	✓
SIRENA DE EMERGENCIA	✓		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		✓	
RADIO DE COMUNICACIONES	✓		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
	✓	
✓		
	✓	
✓		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2011
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	89763.7
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	89790.2
MILLAS RECORRIDAS:	
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Cristal defletor roto	5. Rayas bumper trasero izq.
2. Luz frontal mica quebrada	6. Abolladura bumper trasero derecho
3. Rayas bumper frontal izq.	7.
4. Raya bumper frontal derecho	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Javier Rivera Garcia 1359	Pol. Javier Rivera Garcia 1359
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

Nota: Falta firma del supervisor: Inf Ques 4/ene

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: _____
Firma

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Río Piedras

Revisado
MLL/CII 1068
26 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR


UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABILLA DEL VEHÍCULO
P-569	Pol. Julio Defarde 1463	PLL-17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
24-2-2019	☒6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓			✓		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	✓			✓		
NIVEL DE LA GASOLINA		✓			✓	
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	✓			✓		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS			✓			✓

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BOMBOS	✓			✓		
BOCINA	✓			✓		
FRENOS	✓			✓		
FRENO DE EMERGENCIA			✓			✓
GATO CONVENCIONAL						
NEUMÁTICOS	✓			✓		
NEUMÁTICO DE REPUESTA						
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		✓			✓	
SIRENA DE EMERGENCIA	✓			✓		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		✓			✓	
RADIO DE COMUNICACIONES	✓			✓		

MARCA: Ford
MODELO: Crown Victoria
AÑO:
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO: 89791 0
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO: 898227
MILLAS RECORRIDAS:
PROXIMO CAMBIO ACEITE:
NÚMERO DE PATRULLA: P-569
ASIGNADO A: Rio Piedras



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1.	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Pol. Defarde 1463	Pol. Defarde 1463
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
	Sgto. Marcos 5-8-16
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: _____
Firma

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

Revisado:
MLLO/ 1048
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
Rio Piedras	Pol Miguel Santiago Colon 67	MU-17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
03-01-2019	■6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO:


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	X		
NIVEL DE LIQUIDO DE TRANSMISIÓN	X		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	X		
NIVEL DE LA GASOLINA			X
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	X		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	X		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS	X		
RADIO DE COMUNICACIONES	X		

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	X		
BOCINA	X		
FRENOS	X		
FRENO DE EMERGENCIA	X		
GATO HIDRÁULICO			X
NEUMÁTICOS	X		
NEUMÁTICO DE REPUESTA		X	
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD		X	X
SIRENA DE EMERGENCIA	X		
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	X		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
X		
X		
X		
X		
		X
X		
	X	
		X
X		
X		

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2011
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	88130.4
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	88175
CANTIDAD DE MILLAS RECORRIDAS:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P-569
ASIGNADO A:	Rio Piedras.



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Tiene fallo de Motor	5.
2. Se apaga fallo de Motor	6.
3. un ultimo bye en pistón ?	7.
4. Se le dio mantenimiento	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO : _____
Firma Sargento

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR
JOBS P-379

UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR		TABLILLA DEL VEHÍCULO
Pol. Río Piedras	Pol. Vargas	824	HU-17658
FECHA DEL INFORME	**TURNO DE TRABAJO**		
09-01-2019	☒ 6AM-2PM ☐ 2PM-10PM ☐ 10PM-6AM ☐ OTRO:		


COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	X		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	X		
NIVEL DE LA GASOLINA	X		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	X		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	X		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS	X		

AL RENDIR SERVICIO		
ALTO	MEDIO	BAJO
X		
X		
3/4		
X		
X		
X		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	X		
BOCINA	X		
FRENOS	Regular		
FRENO DE EMERGENCIA	X		
GATO CONVENCIONAL	X		
NEUMÁTICOS			
NEUMÁTICO DE REPUESTA	Regular		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD			X
SIRENA DE EMERGENCIA		X	
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)	X		
RADIO DE COMUNICACIONES	X		

AL RENDIR SERVICIO		
BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE

MARCA:	Ford
MODELO:	Crown Victoria
AÑO:	2011
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	78269.4
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	78311.6
MILLAS RECORRIDAS:	42
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	
NÚMERO DE PATRULLA:	P 569
ASIGNADO A:	



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. Goma Motor encendido	5.
2. Tranca baúl no sirve c/c	6.
3. Izquierda	7.
4.	8.

SISTEMA DE CAMARA	AL TOMAR SERVICIO		AL RENDIR SERVICIO	
	BUENA	DEFICIENTE	BUENA	DEFICIENTE
CAMARA 1				
CAMARA 2				
CAMARA 3				
MICROFONO				
CONTROL REMOTO				
DVR				

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan
Departamento de Policía y Seguridad Pública
Precinto de Rio Piedras

Revisado:
MLLO/ 1068
25 SEPT 2014

INFORME DIARIO DEL CONDUCTOR


UNIDAD DE TRABAJO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TABLILLA DEL VEHÍCULO
17-3-19	Tte. MORA 4528	MH-17658

FECHA DEL INFORME	TURNO DE TRABAJO
	☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	–			–		
NIVEL DEL LIQUIDO DE POWER STEERING	–			–		
NIVEL DE LA GASOLINA	–			–		
NIVEL DEL AGUA EN EL RADIADOR	–			–		
NIVEL DEL AGUA EN LA BATERIA	–			–		
NIVEL DEL AGUA PARA EL PARABRISAS	–			–		

COMPONENTES OBJETO DE INSPECCIÓN	AL TOMAR SERVICIO			AL RENDIR SERVICIO		
	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE	BUENA	DEFICIENTE	NO TIENE
BIOMBOS	–			–		
BOCINA		–			–	
FRENOS	–					
FRENO DE EMERGENCIA		–			–	
GATO CONVENCIONAL	–	–				
NEUMÁTICOS	–					
NEUMÁTICO DE REPUESTA	–			–		
EXTINTOR Y REFLECTORES DE SEGURIDAD	–			–		
SIRENA DE EMERGENCIA		–			–	
LUCES DEL VEHICULO (TODAS)		–			–	
RADIO DE COMUNICACIONES	–			–		

MARCA:	Ford
MODELO:	Explorer Victoria
AÑO:	
MILLAJE AL TOMAR SERVICIO:	89941.4
MILLAJE AL RENDIR SERVICIO:	90043.4
MILLAS RECORRIDAS:	
PROXIMO CAMBIO ACEITE:	
NÚMERO DE PATRULLA:	
ASIGNADO A:	



MARQUE EN EL DIAGRAMA TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS

MENCIONE ABOLLADURAS, RAYAZOS, PIEZAS ROTAS Y/O DEFECTUOSAS, COMENTARIOS	
1. No tiene bocina, tampoco	5. Se cambio de patrulla
2. Sirena funcionando.	6. Por Explorer #653
3. Varios rayones y	7.
4. abolladuras.	8.

AL TOMAR SERVICIO	AL RENDIR SERVICIO
Tte. MORA 4528	Tte. MORA 4528
FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
Mt. Ques 4-ene-18	Mt. Ques 4-ene-18
FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR QUE RECIBE LA PATRULLA
AL COMIENZO DEL PRÓXIMO TURNO: _____

☐6AM-2PM ☐2PM-10PM ☐10PM-6AM ☐OTRO: _____ Firma

TWIN TIRE REPAIR, INC

MATIENZO CINTRON RIAZA # 537
SAN JUAN PUERTO RICO 00923 PR 00923
www.twinstire.com email: twinstire1@gmail.com
Tel/Fax. (787) 754-8573 / Cel. (787) 612-9202

<<Quote>>

INVOICE

Inv # 15333
CLERK: JM

Terms:

Bill To: MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEP. DE POLICIA Y SEG. PUBLICA

Phone Home/Work: (787) 296-1125 EXT /
Unique Tag:
Start:
End:

ID#: POL.MUNICIPAL

03/13/19@ 12:44 pm

Customer No: 263 **Order Ref No:** Ph:(787) 296-1125 EXT **Page No.: 1**

SKU	DESCRIPTION	QTY	Per/Unit PRICE	TOTAL
	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	320.00	320.00
	MANGA NUEVA 13 / 32 FITING 13 / 32 VALVULA , ACEITE Y GAS . LABOR	1.00	175.00	175.00
	MONTURA DE GANGA NUEVA 13 / 32 FLOCHEO DEL SISTEMA Y CARGA DE ACEITE , VACIO Y GAS . (30 DIAS DE GARANTIA) FORD CROW VICTORIA MU - 17658			

JMP Uca 3 22
14/3/19.

'GOMAS USADAS NO TIENEN GARANTIA'
'DEV. SOLO CON RECIBO DE COMPRA'

	$0.00
	$0.00
Sub-Total:	$495.00
TAX6+TAX1:	$0.00
:	$0.00
TOTAL:	$495.00

'GRACIAS POR SU PATROCINIO'